


GZEMPLARZ POKAZOWY

17.0	welna min.
16.0	welna min./belki sufitu
2.7	ruszt
	paraizolacja – folia PE
2.5	plyty gk



SZ1	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
24.0	styropian
0.5	tynek mineralny

SZ2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
18.0	styropian/ruszt
0.5	zaprawa klejowa na siatce
2.0	puszko wentylacyjno/ruszt
2.0	panele drewniane

SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny

Plieņš ar visām slāņiem jānodrošina ar tīrām mašīnām, kas nodrošina mašīnu darbību.	Plieņš ar visām slāņiem jānodrošina ar tīrām mašīnām, kas nodrošina mašīnu darbību.
--	--

ciężkie, nie może być sprężynami nad terenem
hinei, koraż straszyć i niebezpieczną podłogę
światło i niebezpieczną i niebezpieczną
owiem po wyborze producenta siatki.

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (tj. jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 poz. 504)

Wszystkie znajdujące się na wszystkich stronach dokumentacji

BRANŻA	1:50
ARCH	
PRZEBIEGÓW B-B	
Murator M16	Zachodni widok
BUDYNEK OŚRODKOWY WZROSTU	
mgr inż. arch. Katarzyna Słup	projekt
upr. nr MA/082	projekt
MAJ	
M.M. MURATOR PROJEKT	
Sp. z o.o.	
nr ms	A6
15.03.2013	